

完工報告



工程名稱：北部石化廠蒸汽管 10 吋及 6 吋開孔作業

宏利工程有限公司

HUNG LI ENGINEERING CO.,LTD.

雲林縣麥寮鄉麥津村中山路 642 巷 30 號

TEL:05-6936161 FAX No:05-6936262

E-MAIL : a936161.lin@msa.hinet.net

工程名稱：北部石化廠蒸汽管 10 吋及 6 吋開孔作業



1. 機具定位情形



2. 開孔機安裝作業(10")

工程名稱：北部石化廠蒸汽管 10 吋及 6 吋開孔作業



3. 開孔機安裝作業(10")



4. 開孔完成確認鐵片取出

工程名稱：北部石化廠蒸汽管 10 吋及 6 吋開孔作業



5.人員安裝開孔機作業(2")



6. 開孔完成確認鐵片取出

工程名稱：北部石化廠蒸汽管 10 吋及 6 吋開孔作業



7. 人員安裝開孔機作業(6")



8. 開孔完成確認鐵片取出

工程名稱：北部石化廠蒸汽管 10 吋及 6 吋開孔作業



9. 人員安裝開孔機作業(6")



10. 開孔完成確認鐵片取出

工程名稱：北部石化廠蒸汽管 10 吋及 6 吋開孔作業



11. 人員安裝開孔機作業(6")



12. 開孔完成確認鐵片取出

工程名稱：北部石化廠蒸汽管 10 吋及 6 吋開孔作業



13. 人員安裝開孔機作業(6")



14. 開孔完成確認鐵片取出