


完工攝影報告

工程名稱：南部煉油廠管線開孔工程

施工日期：111.08.15

施工尺寸：10" x 300 lb

施工廠商：宏利工程



1. 施工前試壓作業



2. 開孔完成確認鐵片取出


完工攝影報告

工程名稱：南部煉油廠管線開孔工程

施工日期：111.08.17

施工尺寸：14" x 300 lb

施工廠商：宏利工程



3. 施工前試壓作業



4. 開孔完成確認鐵片取出


完工攝影報告

工程名稱：南部煉油廠管線開孔工程

施工日期：111.08.17~111.08.18

施工尺寸：14" x 300 lb

施工廠商：宏利工程



5. 施工前試壓作業



6. 開孔完成確認鐵片取出

完工攝影報告

工程名稱：南部煉油廠管線開孔工程

施工日期：111.08.18

施工尺寸：14" x 300 lb

施工廠商：宏利工程



7. 施工前試壓作業



8. 開孔完成確認鐵片取出


完工攝影報告

工程名稱：南部煉油廠管線開孔工程

施工日期：111.08.19

施工尺寸：14" x 300 lb

施工廠商：宏利工程



9. 施工前試壓作業



10. 開孔完成確認鐵片取出


完工攝影報告

工程名稱：南部煉油廠管線開孔工程

施工日期：111.08.22~111.08.23

施工尺寸：14" x 300 lb

施工廠商：宏利工程



11. 施工前試壓作業



12. 開孔完成確認鐵片取出

完工攝影報告

工程名稱：南部煉油廠管線開孔工程

施工日期：111.08.23

施工尺寸：14" x 300 lb

施工廠商：宏利工程



13. 施工前試壓作業



14. 開孔完成確認鐵片取出

完工攝影報告

工程名稱：南部煉油廠管線開孔工程

施工日期：111.08.24

施工尺寸：14" x 300 lb

施工廠商：宏利工程



15. 施工前試壓作業



16. 開孔完成確認鐵片取出


完工攝影報告

工程名稱：南部煉油廠管線開孔工程

施工日期：111.08.17

施工尺寸：14" x 300 lb

施工廠商：宏利工程



17. 施工前試壓作業



18. 開孔完成確認鐵片取出


完工攝影報告

工程名稱：南部煉油廠管線開孔工程

施工日期：111.08.26

施工尺寸：14" x 300 lb

施工廠商：宏利工程



19. 施工前試壓作業



20. 開孔完成確認鐵片取出


完工攝影報告

工程名稱：南部煉油廠管線開孔工程

施工日期：111.08.26

施工尺寸：14" x 300 lb

施工廠商：宏利工程



21. 施工前試壓作業



22. 開孔完成確認鐵片取出


完工攝影報告

工程名稱：南部煉油廠管線開孔工程

施工日期：111.08.29

施工尺寸：4" x 300 lb

施工廠商：宏利工程



23. 施工前試壓作業



24. 開孔完成確認鐵片取出

完工攝影報告

工程名稱：南部煉油廠管線開孔工程

施工日期：111.08.30

施工尺寸：4" x 300 lb

施工廠商：宏利工程



25. 施工前試壓作業



26. 開孔完成確認鐵片取出

完工攝影報告

工程名稱：南部煉油廠管線開孔工程

施工日期：111.08.30

施工尺寸：4" x 300 lb

施工廠商：宏利工程



27. 施工前試壓作業



28. 開孔完成確認鐵片取出


完工攝影報告

工程名稱：南部煉油廠管線開孔工程

施工日期：111.08.31

施工尺寸：4" x 300 lb

施工廠商：宏利工程



29. 開孔作業



30. 開孔完成確認鐵片取出

完工攝影報告

工程名稱：南部煉油廠管線開孔工程

施工日期：111.08.31

施工尺寸：6" x 300 lb

施工廠商：宏利工程



31. 人員進行開孔作業



32. 開孔完成確認鐵片取出


完工攝影報告

工程名稱：南部煉油廠管線開孔工程

施工日期：111.08.31

施工尺寸：6" x 300 lb

施工廠商：宏利工程



33. 施工前試壓作業



34. 開孔完成確認鐵片取出


完工攝影報告

工程名稱：南部煉油廠管線開孔工程

施工日期：111.09.01

施工尺寸：6" x 300 lb

施工廠商：宏利工程



35. 施工前試壓作業



36. 開孔完成確認鐵片取出