

完工報告



合約編號：

工程名稱：中部石化廠冷凍水回水管改善工程

宏利工程有限公司

HUNG LI ENGINEERING CO.,LTD.

雲林縣麥寮鄉麥津村中山路 642 巷 30 號


TEL:05-6936161 FAX No:05-6936262

E-MAIL：a936161.lin@msa.hinet.net

工程名稱：中部石化廠冷凍水回水管改善工程(8吋開孔 x 2 pcs)，碳鋼管




1. 現場機具定位情形



2. 施工位置研磨及防火毯鋪設情形

工程名稱：中部石化廠冷凍水回水管改善工程(8吋開孔 x 2 pcs)，碳鋼管



3.開孔模具焊接作業




4.開孔模具焊接完成

工程名稱：中部石化廠冷凍水回水管改善工程(8吋開孔 x 2 pcs)，碳鋼管




5. 閘閥安裝作業




6. 開孔機安裝作業

工程名稱：中部石化廠冷凍水回水管改善工程(8吋開孔 x 2 pcs)，碳鋼管




7. 人員安裝開孔機後進行試壓作業




8. 試壓作業(氣壓，持壓 10min)

工程名稱：中部石化廠冷凍水回水管改善工程(8吋開孔 x 2 pcs)，碳鋼管



9. 人員安裝開孔機後進行試壓作業



10. 試壓作業(氣壓，持壓 10min)

工程名稱：中部石化廠冷凍水回水管改善工程(8吋開孔 x 2 pcs)，碳鋼管



11. 開孔完成確認鐵片取出(1)



12. 開孔完成確認鐵片取出(2)

工程名稱：中部石化廠冷凍水回水管改善工程(8吋開孔 x 2 pcs)，碳鋼管



13. 施工完成保溫復原(1)



14. 施工完成保溫復原(2)