

完工攝影報告

工程名稱：南部石化廠低溫工場 3 吋開孔 x 1 pc

施工期間：112.02.22

施工廠商：宏利工程

溫度：28~36℃ 壓力：4 kg/cm²

材質：碳鋼 內容物：丙烯



1. 機具定位情形



2. 施工位置防火纖維吊簾鋪設

完工攝影報告

工程名稱：南部石化廠低溫工場 3 吋開孔 x 1 pc

施工期間：112.02.22

施工廠商：宏利工程

溫度：28~36℃ 壓力：4 kg/cm²

材質：碳鋼 內容物：丙烯



3. 防火毯鋪設情形



4. 短管法蘭焊接作業

完工攝影報告


工程名稱：南部石化廠低溫工場 3 吋開孔 x 1 pc

施工期間：112.02.22

施工廠商：宏利工程

溫度：28~36℃ 壓力：4 kg/cm²

材質：碳鋼 內容物：丙烯



5. 焊道 PT 檢查



6. 閥件安裝作業

完工攝影報告


工程名稱：南部石化廠低溫工場 3 吋開孔 x 1 pc

施工期間：112.02.22

施工廠商：宏利工程

溫度：28~36℃ 壓力：4 kg/cm²

材質：碳鋼 內容物：丙烯



7. 開孔機具安裝作業



8. 試壓抓漏

完工攝影報告

工程名稱：南部石化廠低溫工場 3 吋開孔 x 1 pc

施工期間：112.02.22

施工廠商：宏利工程

溫度：28~36℃ 壓力：4 kg/cm²

材質：碳鋼 內容物：丙烯



9. 人員執行開孔作業



10. 開孔完成確認鐵片取出