

完工攝影報告

工程名稱：南部石化廠供水工場 8 吋開孔 x 1 pc

施工期間：112.02.01~112.02.03

施工廠商：宏利工程

溫度：28~36℃ 壓力：1 kg/cm²

材質：碳鋼 內容物：冷卻水



1. 人員銲接作業



2. 人員銲接作業及防火纖維吊簾鋪設

完工攝影報告

工程名稱：南部石化廠供水工場 8 吋開孔 x 1 pc

施工期間：112.02.01~112.02.03

施工廠商：宏利工程

溫度：28~36℃ 壓力：1 kg/cm²

材質：碳鋼 內容物：冷卻水



3. 人員施工及防火毯鋪設情形



4. 短管法蘭 PT 試驗(1)

完工攝影報告

工程名稱：南部石化廠供水工場 8 吋開孔 x 1 pc

施工期間：112.02.01~112.02.03

施工廠商：宏利工程

溫度：28~36℃ 壓力：1 kg/cm²

材質：碳鋼 內容物：冷卻水



5. 補強版 PT 試驗(1)



6. 閥件安裝作業

完工攝影報告

工程名稱：南部石化廠供水工場 8 吋開孔 x 1 pc

施工期間：112.02.01~112.02.03

施工廠商：宏利工程

溫度：28~36℃ 壓力：1 kg/cm²

材質：碳鋼 內容物：冷卻水



7. 開孔機具安裝作業



8. 試壓抓漏

完工攝影報告

工程名稱：南部石化廠供水工場 8 吋開孔 x 1 pc

施工期間：112.02.01~112.02.03

施工廠商：宏利工程

溫度：28~36℃ 壓力：1 kg/cm²

材質：碳鋼 內容物：冷卻水



9. 人員執行開孔作業



10. 開孔完成確認鐵片取出