

完工攝影報告

工程名稱：南部石化廠 FLARE 4 吋開孔 x 1 pc

施工期間：112.03.02


施工廠商：宏利工程

溫度：28~36℃ 壓力：0.5 kg/cm²

材質：碳鋼 內容物：廢氣



1. 機具定位情形



2. 施工位置防火纖維吊簾鋪設

完工攝影報告


工程名稱：南部石化廠 FLARE 4 吋開孔 x 1 pc

施工期間：112.03.02

施工廠商：宏利工程

溫度：28~36℃ 壓力：0.5 kg/cm²

材質：碳鋼 內容物：廢氣



3. 防火毯鋪設情形



4. 短管法蘭焊接作業

完工攝影報告

工程名稱：南部石化廠 FLARE 4 吋開孔 x 1 pc

施工期間：112.03.02

施工廠商：宏利工程

溫度：28~36℃ 壓力：0.5 kg/cm²

材質：碳鋼 內容物：廢氣



5. 焊道 PT 檢查



6. 補強版 PT 檢查

完工攝影報告

工程名稱：南部石化廠 FLARE 4 吋開孔 x 1 pc

施工期間：112.03.02


施工廠商：宏利工程

溫度：28~36℃ 壓力：0.5 kg/cm²

材質：碳鋼 內容物：廢氣



7. 閥件及開孔機具安裝作業



8. 試壓抓漏

完工攝影報告

工程名稱：南部石化廠 FLARE 4 吋開孔 x 1 pc

施工期間：112.03.02

施工廠商：宏利工程

溫度：28~36℃ 壓力：0.5 kg/cm²

材質：碳鋼 內容物：廢氣



9. 人員執行開孔作業



10. 開孔完成確認鐵片取出