

完工攝影報告

工程名稱：南部石化廠裂解區 6 吋開孔 x 2 pcs

施工期間：112.03.06

施工廠商：宏利工程

溫度：100℃

材質：碳鋼

壓力：0 kg/cm²

內容物：重油



1. 現場施工位置確認



2. 施工位置防火纖維吊簾鋪設

完工攝影報告

工程名稱：南部石化廠裂解區 6 吋開孔 x 2 pcs

施工期間：112.03.06

施工廠商：宏利工程

溫度：100℃

材質：碳鋼

壓力：0 kg/cm²

內容物：重油



3. 防火毯鋪設情形



4. 短管法蘭焊接作業

完工攝影報告

工程名稱：南部石化廠裂解區 6 吋開孔 x 2 pcs

施工期間：112.03.06

施工廠商：宏利工程

溫度：100℃

材質：碳鋼

壓力：0 kg/cm²

內容物：重油



5. 人員安裝開孔機及閥件



6. 人員安裝開孔機及閥件

完工攝影報告

工程名稱：南部石化廠裂解區 6 吋開孔 x 2 pcs

施工期間：112.03.06

施工廠商：宏利工程

溫度：100℃

材質：碳鋼

壓力：0 kg/cm²

內容物：重油



7. 試壓抓漏(1)



8. 試壓抓漏(2)

完工攝影報告

工程名稱：南部石化廠裂解區 6 吋開孔 x 2 pcs

施工期間：112.03.06

施工廠商：宏利工程

溫度：100℃

材質：碳鋼

壓力：0 kg/cm²

內容物：重油



9. 開孔完成確認鐵片取出(1)



10. 開孔完成確認鐵片取出(2)