



施工前、中、後照片對照表

材質：碳鋼 內容物：冰水 溫度：8~16℃ 壓力：3~5 kg/cm²

申請工作名稱：北部百貨公司冰水管線 3 吋 x 2 pcs 及 4 吋 x 4 pcs 開孔作業



施工前	施工中	施工後
		
		

照片需能明確判別施工內容，以利後續結算追蹤

施工前、中、後照片對照表

材質：碳鋼 內容物：冰水 溫度：8~16℃ 壓力：3~5 kg/cm²

申請工作名稱：北部百貨公司冰水管線 3 吋 x 2 pcs 及 4 吋 x 4 pcs 開孔作業



施工前	施工中	施工後
		
		

照片需能明確判別施工內容，以利後續結算追蹤

施工前、中、後照片對照表

材質：碳鋼 內容物：冰水 溫度：8~16℃ 壓力：3~5 kg/cm²

申請工作名稱：北部百貨公司冰水管線 3 吋 x 2 pcs 及 4 吋 x 4 pcs 開孔作業

施工前	施工中	施工後
	 板橋大遠百 1F、2F 裝修工程 施工位置：1F A區 空調管道開 試壓壓力：9 kg/cm² 試壓時間：00:10 ~ 00:20 試壓日期：112. 7. 14 4" 開孔 冰水送水管	
	 板橋大遠百 1F、2F 裝修工程 施工位置：1F A區 空調管道開 試壓壓力：9 kg/cm² 試壓時間：10:15 ~ 10:25 試壓日期：112. 7. 13 4" 開孔 冰水回水管	

照片需能明確判別施工內容，以利後續結算追蹤