

完工報告



工程名稱：南部石化廠焚燒爐爐底管路清淤 PIG 工程

宏利工程有限公司

HUNG LI ENGINEERING CO.,LTD.

雲林縣麥寮鄉麥津村中山路 642 巷 30 號

TEL:05-6936161

FAX No:05-6936262

E-MAIL : a936161.lin@msa.hinet.net

工程名稱：南部石化廠焚燒爐爐底管路清淤 PIG 工程



1. 施工位置確認後進行短管移除



2. 插盲後拆除短管並安裝發射端

工程名稱：南部石化廠焚燒爐爐底管路清淤 PIG 工程



3. 空壓機定位情形



4. 槽車定位情形

工程名稱：南部石化廠焚燒爐爐底管路清淤 PIG 工程



5. PIG 海綿安裝情形



6. PIG 海綿於接收端取出情形

工程名稱：南部石化廠焚燒爐爐底管路清淤 PIG 工程



7. 管內清出之淤泥



8. 槽車內部淤泥清理

工程名稱：南部石化廠焚燒爐爐底管路清淤 PIG 工程



9. 管內清管前



10. 管內清管後

工程名稱：南部石化廠焚燒爐爐底管路清淤 PIG 工程



11. 清管完成管線復原



12. 發射端復原情形