

完工報告



工程名稱：中部石化廠管線 PIG 清管工程

宏利工程有限公司

HUNG LI ENGINEERING CO.,LTD.

雲林縣麥寮鄉麥津村中山路 642 巷 30 號

TEL:05-6936161 FAX No:05-6936262

E-MAIL : a936161.lin@msa.hinet.net

工程名稱：中部石化廠管線 PIG 清管工程



1. 熱交換器閥件拆卸(1)



2. 熱交換器閥件拆卸(2)

工程名稱：中部石化廠管線 PIG 清管工程



3. 人員拆除管架上三通



4. 人員接收端安裝

工程名稱：中部石化廠管線 PIG 清管工程



5. 發射端海綿安裝情形



6. 人員發射端安裝情形

工程名稱：中部石化廠管線 PIG 清管工程



7. 發射端海綿全新之情形



8. 接收端接收海綿之情形

工程名稱：中部石化廠管線 PIG 清管工程



9. 管線復原情形(1)



10. 管線復原情形(2)