

完工報告



工程名稱：中部石化廠 12"管線 PIG 清管工程

宏利工程有限公司

HUNG LI ENGINEERING CO.,LTD.

雲林縣麥寮鄉麥津村中山路 642 巷 30 號


TEL:05-6936161 FAX No:05-6936262

E-MAIL : a936161.lin@msa.hinet.net

工程名稱：中部石化廠 12" 管線 PIG 清管工程




1. 空壓機定位情形




2. 短管移除

工程名稱：中部石化廠 12" 管線 PIG 清管工程



3. 端蓋移除



4. 閥件移除

工程名稱：中部石化廠 12" 管線 PIG 清管工程



5. 短管吊裝移除作業



6. 發射端海綿安裝情形

工程名稱：中部石化廠 12" 管線 PIG 清管工程



7. 6"PIG 發射端人員作業情形



8. 接收端接收情形

工程名稱：中部石化廠 12” 管線 PIG 清管工程



11. 端蓋復原作業



12. 三通復原作業

工程名稱：中部石化廠 12” 管線 PIG 清管工程



13. 短管復原作業



14. 施工完成，機具離廠