

完工報告



工程名稱：中部石化廠儀用空氣管線 PIG 清管工程

宏利工程有限公司

HUNG LI ENGINEERING CO.,LTD.

雲林縣麥寮鄉麥津村中山路 642 巷 30 號

TEL:05-6936161

FAX No:05-6936262

E-MAIL : a936161.lin@msa.hinet.net

工程名稱：中部石化廠儀用空氣管線 PIG 清管工程



1. 空壓機定位情形




2. 接收端太空袋安裝之情形

工程名稱：中部石化廠儀用空氣管線 PIG 清管工程



3. PIG 海綿安裝之情形(1)



4. 3"PIG 海綿安裝之情形(2)

工程名稱：中部石化廠儀用空氣管線 PIG 清管工程



5. 2" PIG 海綿安裝之情形



6. 管內清出之情形

工程名稱：中部石化廠儀用空氣管線 PIG 清管工程



7. 太空袋內承接管內物品之情形



8. PIG 使用之情形

工程名稱：中部石化廠儀用空氣管線 PIG 清管工程



9. PIG 驗收



10. 驗收之 PIG 情形