

完工報告



工程名稱：中部石化廠逆洗水 6 吋管線 PIG 清理工程

宏利工程有限公司

HUNG LI ENGINEERING CO.,LTD.

雲林縣麥寮鄉麥津村中山路 642 巷 30 號

TEL:05-6936161 FAX No:05-6936262

E-MAIL : a936161.lin@msa.hinet.net

工程名稱：中部石化廠逆洗水 6 吋管線 PIG 清理工程



1. 空壓機定位情形



2. 人員安裝發射端情形

工程名稱：中部石化廠逆洗水 6 吋管線 PIG 清理工程



3. 接收端短管移除作業



4. 接收端收料安裝情形

工程名稱：中部石化廠逆洗水 6 吋管線 PIG 清理工程




5. PIG 使用前



6. 人員安裝 PIG 情形

工程名稱：中部石化廠逆洗水 6 吋管線 PIG 清理工程




7. 接收端收料情形



8. PIG 使用後

工程名稱：中部石化廠逆洗水 6 吋管線 PIG 清理工程



9. 施工完成管線復原