

完工報告



工程名稱：中部石化廠廢鹽水 6 吋管線 PIG 清理工程

宏 利 工 程 有 限 公 司

HUNG LI ENGINEERING CO.,LTD.

雲林縣麥寮鄉麥津村中山路 642 巷 30 號

TEL:05-6936161 FAX No:05-6936262

E-MAIL : a936161.lin@msa.hinet.net

工程名稱：中部石化廠廢鹽水 6 吋管線 PIG 清理工程



1. 空壓機定位情形



2. 人員安裝發射端情形

工程名稱：中部石化廠廢鹽水 6 吋管線 PIG 清理工程



3. 人員於發射端(8")安裝發射器情形



4. 接收端(8")收料安裝情形

工程名稱：中部石化廠廢鹽水 6 吋管線 PIG 清理工程



5. PIG 使用前



6. 人員安裝 PIG 情形

工程名稱：中部石化廠廢鹽水 6 吋管線 PIG 清理工程



7. 接收端收料管內情形



8. 發射端(6")PIG 安裝情形

工程名稱：中部石化廠廢鹽水 6 吋管線 PIG 清理工程



9. 接收端收料及卸料承接情形



10. 海綿使用後情形(1)

工程名稱：中部石化廠廢鹽水 6 吋管線 PIG 清理工程



11. 海綿使用後情形(2)



12. 施工完成管線盲封

工程名稱：中部石化廠廢鹽水 6 吋管線 PIG 清理工程



13. 施工完成管線盲封