

完工報告



工程名稱：中部石化廠油氣回收管 8 吋 PIG 清理

宏利工程有限公司

HUNG LI ENGINEERING CO.,LTD.

雲林縣麥寮鄉麥津村中山路 642 巷 30 號

TEL:05-6936161


FAX No:05-6936262

E-MAIL：a936161.lin@msa.hinet.net

工程名稱：中部石化廠油氣回收管 8 吋 PIG 清理



1. 空壓機定位情形



2. 接收端太空袋安裝之情形

工程名稱：中部石化廠油氣回收管 8 吋 PIG 清理



3. 發射端安裝情形(1)



4. 發射端安裝情形(2)

工程名稱：中部石化廠油氣回收管 8 吋 PIG 清理



5. PIG 海綿安裝之情形



6. 管內清出之情形

工程名稱：中部石化廠油氣回收管 8 吋 PIG 清理



7.太空袋內承接管內物品之情形



8. PIG 使用之情形

工程名稱：中部石化廠油氣回收管 8 吋 PIG 清理



9. PIG 驗收



10. 清管完成，管內壁情形

工程名稱：中部石化廠油氣回收管 8 吋 PIG 清理



11. 清管完成，管蓋封住



12. 清管完成，管包覆情形