

完工報告



工程名稱：南部材料廠 2 吋 PIG 清管工程

宏利工程有限公司

HUNG LI ENGINEERING CO.,LTD.

雲林縣麥寮鄉麥津村中山路 642 巷 30 號

TEL:05-6936161

FAX No:05-6936262

E-MAIL : a936161.lin@msa.hinet.net

工程名稱：南部材料廠 2 吋 PIG 清管工程



1. 管件預製完成情形(1)



2. 管件預製完成情形(2)

工程名稱：南部材料廠 2 吋 PIG 清管工程




3. 現場安裝情形



4. 人員講解運作方式給業主

工程名稱：南部材料廠 2 吋 PIG 清管工程



5. 管線接收端安裝情形



6. 接收端承接情形

工程名稱：南部材料廠 2 吋 PIG 清管工程



7. 發射端安裝情形



8. 施工完成，管線復原