

完工報告



工程名稱：台中封裝廠廢水管 PIG 清管工程

宏利工程有限公司

HUNG LI ENGINEERING CO.,LTD.

雲林縣麥寮鄉麥津村中山路 642 巷 30 號

TEL:05-6936161 FAX No:05-6936262

E-MAIL : a936161.lin@msa.hinet.net

工程名稱：台中封裝廠廢水管 PIG 清管工程



1. 空壓機定位情形



2. 管線發射端安裝情形

工程名稱：台中封裝廠廢水管 PIG 清管工程



3. 海綿安裝情形



4. 接收端管內排壓情形

工程名稱：台中封裝廠廢水管 PIG 清管工程



5. 管線安裝發射端情形



6. 接收端 PIG 打撈情形

工程名稱：台中封裝廠廢水管 PIG 清管工程



7. 管內清管後情形



8. 施工完成 PIG 全部打撈出來情形