

完工報告



工程名稱：中部石化廠化學品管線 12 吋清管作業

宏利工程有限公司

HUNG LI ENGINEERING CO.,LTD.

雲林縣麥寮鄉麥津村中山路 642 巷 30 號


TEL:05-6936161 FAX No:05-6936262

E-MAIL : a936161.lin@msa.hinet.net

工程名稱：中部石化廠化學品管線 12 吋清管作業



1. 空壓機定位情形



2. 施工接收端位置確認

工程名稱：中部石化廠化學品管線 12 吋清管作業



3. 施工發射端位置確認



4. 發射端海綿安裝情形

工程名稱：中部石化廠化學品管線 12 吋清管作業



5. 接收端太空袋安裝情形




6. 接收端太空袋窠接管內之廢棄物情形

工程名稱：中部石化廠化學品管線 12 吋清管作業



7. 清管後海綿情形



8. PIG 海綿驗收

工程名稱：中部石化廠化學品管線 12 吋清管作業



9. 接收端 PIG 海綿驗收情形



10. 施工完成管線包覆