

完工報告



管線尺寸：3"x150lb 內容物：廢水

工程名稱：南部石化廠管路清淤工程

宏利工程有限公司

HUNG LI ENGINEERING CO.,LTD.

雲林縣麥寮鄉麥津村中山路 642 巷 30 號

TEL:05-6936161

FAX No:05-6936262

E-MAIL：a936161.lin@msa.hinet.net

工程名稱：南部石化廠管路清淤工程



1. 機具定位情形



2. 施工位置確認三方會同

工程名稱：南部石化廠管路清淤工程




3. PIG 施作前




4. 閥件移除作業

工程名稱：南部石化廠管路清淤工程



5. 閥件移除作業完成




6. 接收段安裝作業

工程名稱：南部石化廠管路清淤工程




7. B 管發射段安裝情形



8. B 管海綿 PIG 安裝情形

工程名稱：南部石化廠管路清淤工程



9. A 管發射段安裝 PIG 情形



10. C 管段接收情形

工程名稱：南部石化廠管路清淤工程



11. 槽車接收後將廢水排至指定位置



12. 槽車承接淤泥情形

工程名稱：南部石化廠管路清淤工程



13. 管線插盲作業 2" x 150 lb x 1pc



14. 槽車內部清除淤泥情形

工程名稱：南部石化廠管路清淤工程



15. 接收端海綿取出情形




16. 接收端海綿取出情形

工程名稱：南部石化廠管路清淤工程



17.海綿取出情形



18. 管線復原情形