

完工報告



工程名稱：林園化工廠觸媒清除及充填

宏利工程有限公司

HUNG LI ENGINEERING CO.,LTD.

雲林縣麥寮鄉麥津村中山路 642 巷 30 號

TEL:05-6936161

FAX No:05-6936262

E-MAIL : a936161.lin@msa.hinet.net

工程名稱：林園化工廠觸媒清除及充填



1.真空設備機具定位之情形



2.機具運轉將舊料抽除之情形

工程名稱：林園化工廠觸媒清除及充填



3. 人員除碳情形(1)




4. 人員除碳情形(2)

工程名稱：林園化工廠觸媒清除及充填



5.觸媒回裝之情形(1)



6. 觸媒回裝之情形(2)

工程名稱：林園化工廠觸媒清除及充填



7. 觸媒回裝之情形(3)



8. 觸媒回裝完成並塞塑膠蓋

工程名稱：林園化工廠觸媒清除及充填



9. 量測作業



10. 施工完成，機具離廠