

完工報告



工程名稱：中部石化廠覆土式儲槽工檢 T-030D

宏利工程有限公司

HUNG LI ENGINEERING CO.,LTD.

雲林縣麥寮鄉麥津村中山路 642 巷 30 號

TEL:05-6936161 FAX No:05-6936262

E-MAIL : a936161.lin@msa.hinet.net

工程名稱：中部石化廠覆土式儲槽工檢 T-030D



1. 插盲板作業(1)




2. 插盲板作業(2)

工程名稱：中部石化廠覆土式儲槽工檢 T-030D




3. 開人孔作業(1)



4. 槽內搭架作業情形(1)

工程名稱：中部石化廠覆土式儲槽工檢 T-030D



5. 槽內搭架作業情形(2)




6. 槽內搭架作業情形(3)

工程名稱：中部石化廠覆土式儲槽工檢 T-030D




7. 槽內清理



8. 槽內清理後會同業主確認

工程名稱：中部石化廠覆土式儲槽工檢 T-030D



9. 急救器材定位情形



10. 人孔復原前法藍面清理

工程名稱：中部石化廠覆土式儲槽工檢 T-030D



11. 人孔復原



12. 施工完成人孔復原