

完工報告



工程名稱：中部石化廠覆土式儲槽工檢 T-041D

宏利工程有限公司

HUNG LI ENGINEERING CO.,LTD.

雲林縣麥寮鄉麥津村中山路 642 巷 30 號

TEL:05-6936161 FAX No:05-6936262

E-MAIL : a936161.lin@msa.hinet.net

工程名稱：中部石化廠覆土式儲槽工檢 T-041D



1. 插盲板作業(1)



2. 開人孔作業(1)

工程名稱：中部石化廠覆土式儲槽工檢 T-041D



3. 開人孔作業(2)



4. 槽外人孔搭架情形

工程名稱：中部石化廠覆土式儲槽工檢 T-041D




5. 人員整理螺絲情形




6. 槽內搭架作業情形(1)

工程名稱：中部石化廠覆土式儲槽工檢 T-041D




7. 槽內搭架作業情形(2)




8. 槽內搭架作業情形(3)

工程名稱：中部石化廠覆土式儲槽工檢 T-041D




9. 急救器材定位之情形




10. 槽內清理(1)

工程名稱：中部石化廠覆土式儲槽工檢 T-041D



11. 槽內清理(2)



12. 業主至現場確認槽內情形

工程名稱：中部石化廠覆土式儲槽工檢 T-041D



13. 人孔復原前法蘭面整理



14. 施工完畢，人孔復原完成