

完工報告



工程名稱：中部石化廠覆土式儲槽工檢 T-042B

宏利工程有限公司

HUNG LI ENGINEERING CO.,LTD.

雲林縣麥寮鄉麥津村中山路 642 巷 30 號

TEL:05-6936161 FAX No:05-6936262

E-MAIL : a936161.lin@msa.hinet.net

工程名稱：中部石化廠覆土式儲槽工檢 T-042B



1. 插盲板作業(1)



2. 插盲板作業(2)

工程名稱：中部石化廠覆土式儲槽工檢 T-042B




3. 開人孔作業(1)



4. 開人孔作業(2)

工程名稱：中部石化廠覆土式儲槽工檢 T-042B



5.通風設備定位情形




6. 槽外搭架情形

工程名稱：中部石化廠覆土式儲槽工檢 T-042B




7. 槽內搭架作業情形(1)



8. 槽內搭架作業情形(2)

工程名稱：中部石化廠覆土式儲槽工檢 T-042B



9. 槽內搭架作業情形(3)



10. 槽內清理(1)

工程名稱：中部石化廠覆土式儲槽工檢 T-042B



11. 人孔復原(1)



12. 人孔復原(2)