

完工報告



工程名稱：中部石化廠 ECT 球槽工檢 T041A

宏利工程有限公司

HUNG LI ENGINEERING CO.,LTD.

雲林縣麥寮鄉麥津村中山路 642 巷 30 號

TEL:05-6936161 FAX No:05-6936262

E-MAIL : a936161.lin@msa.hinet.net

工程名稱：中部石化廠 ECT 球槽工檢 T041A




1. 開人孔作業(1)



2. 插盲板作業(2)

工程名稱：中部石化廠 ECT 球槽工檢 T041A



3. 急救器材定位情形




4. 槽內搭架作業情形(1)

工程名稱：中部石化廠 ECT 球槽工檢 T041A



5. 槽內搭架作業情形(2)




6. 槽內搭架作業情形(3)

工程名稱：中部石化廠 ECT 球槽工檢 T041A



7. 槽內搭架作業情形(4)



8. 槽內清理

工程名稱：中部石化廠 ECT 球槽工檢 T041A



9. 上人孔復原情形