

完工報告



工程名稱：中部石化廠 ECT 球槽工檢 T043B

宏利工程有限公司

HUNG LI ENGINEERING CO.,LTD.

雲林縣麥寮鄉麥津村中山路 642 巷 30 號

TEL:05-6936161 FAX No:05-6936262

E-MAIL : a936161.lin@msa.hinet.net

工程名稱：中部石化廠 ECT 球槽工檢 T043B



1. 插盲板作業(1)



2. 插盲板作業(2)

工程名稱：中部石化廠 ECT 球槽工檢 T043B



3. 開人孔作業(1)



4. 開人孔作業(2)

工程名稱：中部石化廠 ECT 球槽工檢 T043B



5.通風設備定位情形




6. 槽外搭架情形

工程名稱：中部石化廠 ECT 球槽工檢 T043B




7. 槽內搭架作業情形(1)



8. 槽內搭架作業情形(2)

工程名稱：中部石化廠 ECT 球槽工檢 T043B



9. 槽內搭架作業情形(3)



10. 槽內搭架作業情形(4)

工程名稱：中部石化廠 ECT 球槽工檢 T043B



11. 槽內清掃(1)




12. 槽內清掃(2)

工程名稱：中部石化廠 ECT 球槽工檢 T043B



13. 人孔復原之情形(1)



14. 人孔復原之情形(2)

工程名稱：中部石化廠 ECT 球槽工檢 T043B



15. 急救器材定位之情形



16. 人員抽盲之情形