

完工報告



工程名稱：中部石化廠儲槽 V-908 清槽工程

宏利工程有限公司

HUNG LI ENGINEERING CO.,LTD.

雲林縣麥寮鄉麥津村中山路 642 巷 30 號


TEL:05-6936161 FAX No:05-6936262

E-MAIL : a936161.lin@msa.hinet.net

工程名稱：中部石化廠儲槽 V-908 清槽工程



1. 槽內搭架作業情形(1)



2. 槽內搭架作業情形(2)

工程名稱：中部石化廠儲槽 V-908 清槽工程



3. 槽內搭架作業情形(3)



4. 槽內搭架作業情形(4)

工程名稱：中部石化廠儲槽 V-908 清槽工程



5. 人員焊道研磨作業(1)



6. 人員焊道研磨作業(2)

工程名稱：中部石化廠儲槽 V-908 清槽工程



7. 槽內清掃作業(1)



8. 施工完成後業主檢查確認