


完工報告



工程名稱：中部石化廠 V-901 開槽作業

宏利工程有限公司

HUNG LI ENGINEERING CO.,LTD.

雲林縣麥寮鄉麥津村中山路 642 巷 30 號


TEL:05-6936161 FAX No:05-6936262

E-MAIL : a936161.lin@msa.hinet.net

工程名稱：中部石化廠 V-901 開槽作業



1. 急救器材定位情形



2. 空壓機定位情形

工程名稱：中部石化廠 V-901 開槽作業



3.槽內清出之物品



4. 槽外三腳架及通風情形

工程名稱：中部石化廠 V-901 開槽作業



5. 槽內清掃之情形




6. 槽內清出之結塊物裝袋情形

工程名稱：中部石化廠 V-901 開槽作業




7. 槽內搭架作業情形(1)




8. 槽內搭架作業情形(2)

工程名稱：中部石化廠 V-901 開槽作業



9. 槽內搭架作業情形(3)



10. 槽內搭架作業情形(4)

工程名稱：中部石化廠 V-901 開槽作業



11. 人員進行焊道研磨作業(1)




12. 人員進行焊道研磨作業(2)

工程名稱：中部石化廠 V-901 開槽作業



13. 人員進行焊道研磨作業(3)



14. 人員進行焊道研磨作業(4)