

完工報告



工程名稱：中部石化廠 T-020C 球槽工檢

宏利工程有限公司

HUNG LI ENGINEERING CO.,LTD.

雲林縣麥寮鄉麥津村中山路 642 巷 30 號

TEL:05-6936161 FAX No:05-6936262

E-MAIL : a936161.lin@msa.hinet.net

工程名稱：中部石化廠 T-020C 球槽工檢



1. 插盲板作業(1)



2. 插盲板作業(2)

工程名稱：中部石化廠 T-020C 球槽工檢



3. 槽內搭架作業情形(1)



4. 槽內搭架作業情形(2)

工程名稱：中部石化廠 T-020C 球槽工檢




5. 槽內搭架作業情形(3)



6. 槽內搭架作業情形(4)

工程名稱：中部石化廠 T-020C 球槽工檢



7. 急救器材定位情形



8. 槽內清掃

工程名稱：中部石化廠 T-020C 球槽工檢



9. 上人孔復原前法蘭面整理




10. 管線抽盲

工程名稱：中部石化廠 T-020C 球槽工檢



11. 管線抽盲



12. 下人孔復原