

完工報告



工程名稱：中部石化廠 T-020D 球槽工檢

宏利工程有限公司

HUNG LI ENGINEERING CO.,LTD.

雲林縣麥寮鄉麥津村中山路 642 巷 30 號

TEL:05-6936161 FAX No:05-6936262

E-MAIL : a936161.lin@msa.hinet.net

工程名稱：中部石化廠 T-020D 球槽工檢




1. 插盲板作業(1)




2. 插盲板作業(2)

工程名稱：中部石化廠 T-020D 球槽工檢



3. 插盲板作業(3)



4. 槽內搭架作業情形(1)

工程名稱：中部石化廠 T-020D 球槽工檢



5. 槽內搭架作業情形(2)



6. 槽內搭架作業情形(3)

工程名稱：中部石化廠 T-020D 球槽工檢



7. 急救器材定位情形



8. 槽內清掃

工程名稱：中部石化廠 T-020D 球槽工檢



9. 人孔法蘭面整理(1)



10. 人孔法蘭面整理(2)

工程名稱：中部石化廠 T-020D 球槽工檢



11. 下人孔復原



12. 上人孔復原