

完工報告



工程名稱：中部石化廠 T-050 工檢開槽清理

宏利工程有限公司

HUNG LI ENGINEERING CO.,LTD.

雲林縣麥寮鄉麥津村中山路 642 巷 30 號

TEL:05-6936161 FAX No:05-6936262

E-MAIL : a936161.lin@msa.hinet.net

工程名稱：中部石化廠 T-050 工檢開槽清理



1. 開人孔作業(1)



2. 開人孔作業(2)

工程名稱：中部石化廠 T-050 工檢開槽清理



3. 槽外人孔搭架情形



4. 急救器材定位情形

工程名稱：中部石化廠 T-050 工檢開槽清理




5. 槽內搭架作業情形(1)




6. 槽內搭架作業情形(2)

工程名稱：中部石化廠 T-050 工檢開槽清理




7. 槽內搭架作業情形(3)




8. 槽內搭架作業情形(4)

工程名稱：中部石化廠 T-050 工檢開槽清理



9. 槽內清理(1)



10. 槽內清理(2)

工程名稱：中部石化廠 T-050 工檢開槽清理



11. 槽內髒污清出後裝袋(2)



12. 人孔復原前法蘭面整理(1)

工程名稱：中部石化廠 T-050 工檢開槽清理



13. 人孔復原前法蘭面整理(2)



14. 施工完畢，人孔復原