

完工報告



工程名稱：中部石化廠 T-020A 拆清工程

宏利工程有限公司

HUNG LI ENGINEERING CO.,LTD.

雲林縣麥寮鄉麥津村中山路 642 巷 30 號

TEL:05-6936161

FAX No:05-6936262

E-MAIL : a936161.lin@msa.hinet.net

工程名稱：中部石化廠 T-020A 拆清工程




1. 急救器材定位情形




2. 空壓機定位情形

工程名稱：中部石化廠 T-020A 拆清工程




3. 槽內搭架作業情形(1)




4. 槽內搭架作業情形(2)

工程名稱：中部石化廠 T-020A 拆清工程



5. 槽內搭架作業情形(3)



6. 槽內搭架作業情形(4)

工程名稱：中部石化廠 T-020A 拆清工程



7. 槽內清掃情形



8. 上人孔復原

工程名稱：中部石化廠 T-020A 拆清工程



9. 上人孔復原完成



10. 管線抽盲