

完工報告



工程名稱：中部石化廠 T-020A 開槽工檢

宏利工程有限公司

HUNG LI ENGINEERING CO.,LTD.

雲林縣麥寮鄉麥津村中山路 642 巷 30 號


TEL:05-6936161 FAX No:05-6936262

E-MAIL : a936161.lin@msa.hinet.net

工程名稱：中部石化廠 T-020A 開槽工檢



1. 開人孔作業(1)



2. 開人孔作業(2)

工程名稱：中部石化廠 T-020A 開槽工檢



3. 槽外人孔搭架情形



4. 急救器材定位情形

工程名稱：中部石化廠 T-020A 開槽工檢



5. 槽內搭架作業情形(1)



6. 槽內搭架作業情形(2)

工程名稱：中部石化廠 T-020A 開槽工檢



7. 槽內搭架作業情形(3)



8. 槽內搭架作業情形(4)

工程名稱：中部石化廠 T-020A 開槽工檢



9. 槽內清理(1)



10. 槽內清理(2)

工程名稱：中部石化廠 T-020A 開槽工檢



11. 人孔復原前法蘭面整理