

完工報告



工程名稱：中部石化廠 T-020B 設備清理

宏利工程有限公司

HUNG LI ENGINEERING CO.,LTD.

雲林縣麥寮鄉麥津村中山路 642 巷 30 號

TEL:05-6936161 FAX No:05-6936262

E-MAIL : a936161.lin@msa.hinet.net

工程名稱：中部石化廠 T-020B 設備清理



1. 人員插盲作業




2. 下人孔開啟

工程名稱：中部石化廠 T-020B 設備清理




3. 急救器材定位情形



4. 空壓機定位情形

工程名稱：中部石化廠 T-020B 設備清理




5. 槽內搭架作業情形(1)



6. 槽內搭架作業情形(2)

工程名稱：中部石化廠 T-020B 設備清理



7. 槽內搭架作業情形(3)



8. 槽內搭架作業情形(4)

工程名稱：中部石化廠 T-020B 設備清理



9. 槽內清掃(1)



10. 槽內清掃(2)

工程名稱：中部石化廠 T-020B 設備清理



11. 人孔復原前法蘭面整理



12. 上人孔復原