

完工報告



工程名稱：中部石化廠 T-040B 設備清理工程

宏利工程有限公司

HUNG LI ENGINEERING CO.,LTD.

雲林縣麥寮鄉麥津村中山路 642 巷 30 號

TEL:05-6936161 FAX No:05-6936262

E-MAIL : a936161.lin@msa.hinet.net

工程名稱：中部石化廠 T-040B 設備清理工程



1. 人員插盲作業



2. 下人孔開啟

工程名稱：中部石化廠 T-040B 設備清理工程



3. 急救器材定位情形



4. 空壓機定位情形

工程名稱：中部石化廠 T-040B 設備清理工程



5. 槽內搭架作業情形(1)




6. 槽內搭架作業情形(2)

工程名稱：中部石化廠 T-040B 設備清理工程



7. 槽內搭架作業情形(3)




8. 槽內搭架作業情形(4)

工程名稱：中部石化廠 T-040B 設備清理工程



9. 槽內清掃



10. 人孔復原前法蘭面整理

工程名稱：中部石化廠 T-040B 設備清理工程



11. 上人孔復原情形



12. 下人孔復原情形