

完工報告



工程名稱：中部石化廠球槽工檢工程

宏利工程有限公司

HUNG LI ENGINEERING CO.,LTD.

雲林縣麥寮鄉麥津村中山路 642 巷 30 號

TEL:05-6936161 FAX No:05-6936262

E-MAIL : a936161.lin@msa.hinet.net

工程名稱：中部石化廠球槽工檢工程



1. 插盲板作業



2. 急救器材定位情形(1)

工程名稱：中部石化廠球槽工檢工程



3. 上人孔開啟及螺絲整理情形



4. 急救器材定位情形(1)

工程名稱：中部石化廠球槽工檢工程



5. 槽內清洗作業



6. 槽內水洗下人孔承接情形

工程名稱：中部石化廠球槽工檢工程




7. 下方人孔及料口太空袋承接情形



8. 空壓機定位情形

工程名稱：中部石化廠球槽工檢工程



9. 槽內搭架作業情形(1)




10. 槽內搭架作業情形(2)

工程名稱：中部石化廠球槽工檢工程



11. 槽內搭架作業情形(3)



12. 槽內清掃作業(1)

工程名稱：中部石化廠球槽工檢工程



13. 槽內清掃作業(2)



14. 下方人孔復原作業

工程名稱：中部石化廠球槽工檢工程



15. 管線抽盲作業



16. 上方人孔復原作業