

完工報告



工程名稱：中部石化廠球槽開槽工檢

宏利工程有限公司

HUNG LI ENGINEERING CO.,LTD.

雲林縣麥寮鄉麥津村中山路 642 巷 30 號

TEL:05-6936161 FAX No:05-6936262

E-MAIL : a936161.lin@msa.hinet.net

工程名稱：中部石化廠球槽開槽工檢



1. 插盲板作業(1)




2. 上人孔開啟後法蘭面整理(2)

工程名稱：中部石化廠球槽開槽工檢



3. 開人孔作業(1)



4. 槽內搭架作業情形(1)

工程名稱：中部石化廠球槽開槽工檢



5. 槽內搭架作業情形(2)



6. 槽內搭架作業情形(3)

工程名稱：中部石化廠球槽開槽工檢




7. 槽內清理(1)




8. 槽內清理(2)

工程名稱：中部石化廠球槽開槽工檢




9. 清掃後會同業主檢查清掃情形



10. 急救器材定位情形

工程名稱：中部石化廠球槽開槽工檢



9. 空壓機定位情形



10. 人孔復原情形