

完工報告



工程名稱：中部石化廠球槽開槽清理

宏利工程有限公司

HUNG LI ENGINEERING CO.,LTD.

雲林縣麥寮鄉麥津村中山路 642 巷 30 號

TEL:05-6936161 FAX No:05-6936262

E-MAIL : a936161.lin@msa.hinet.net

工程名稱：中部石化廠球槽開槽清理



1. 插盲板作業(1)



2. 插盲板作業(2)

工程名稱：中部石化廠球槽開槽清理



3. 空壓機定位情形



4. 槽內搭架作業情形(1)

工程名稱：中部石化廠球槽開槽清理




5. 槽內搭架作業情形(2)



6. 槽內搭架作業情形(3)

工程名稱：中部石化廠球槽開槽清理



7. 槽內清理(1)



8. 槽內清理(2)

工程名稱：中部石化廠球槽開槽清理



9. 清掃後會同業主檢查清掃情形




10. 五合一及急救器材定位情形

工程名稱：中部石化廠球槽開槽清理



11.人員抽盲情形



12. 人孔復原及管線抽盲