

# 完工報告



工程名稱：中部石化廠開槽清理 T040C

**宏利工程有限公司**

HUNG LI ENGINEERING CO.,LTD.

雲林縣麥寮鄉麥津村中山路 642 巷 30 號


TEL:05-6936161      FAX No:05-6936262

E-MAIL : [a936161.lin@msa.hinet.net](mailto:a936161.lin@msa.hinet.net)

工程名稱：中部石化廠開槽清理 T040C



1. 急救器材定位情形




2. 空壓機定位情形

工程名稱：中部石化廠開槽清理 T040C



3. 人孔架搭設情形



4. 槽內搭架作業情形(1)

工程名稱：中部石化廠開槽清理 T040C




5. 槽內搭架作業情形(2)



6. 槽內搭架作業情形(3)

工程名稱：中部石化廠開槽清理 T040C



7. 槽內清理(1)



8. 槽內清理(2)

工程名稱：中部石化廠開槽清理 T040C



9. 人孔復原情形



10. 人孔復原情形