

# 完工報告



工程名稱：中部石化廠 ECT 儲槽清槽工程 V-907

**宏利工程有限公司**

HUNG LI ENGINEERING CO.,LTD.

雲林縣麥寮鄉麥津村中山路 642 巷 30 號

TEL:05-6936161      FAX No:05-6936262

E-MAIL : [a936161.lin@msa.hinet.net](mailto:a936161.lin@msa.hinet.net)

工程名稱：中部石化廠 ECT 儲槽清槽工程 V-907



1. 空壓機定位情形



2. 人孔搭架情形

工程名稱：中部石化廠 ECT 儲槽清槽工程 V-907



3. 槽內搭架作業情形(1)




4. 槽內搭架作業情形(2)

工程名稱：中部石化廠 ECT 儲槽清槽工程 V-907



5. 槽內搭架作業情形(3)



6. 槽內搭架作業情形(4)

工程名稱：中部石化廠 ECT 儲槽清槽工程 V-907



7. 人員焊道研磨情形(1)



8. 人員焊道研磨情形(2)

工程名稱：中部石化廠 ECT 儲槽清槽工程 V-907




9. 人員焊道研磨情形(3)



10. 人員焊道研磨情形(4)

工程名稱：中部石化廠 ECT 儲槽清槽工程 V-907



11. 業主檢查焊道研磨情形



12. 急救器材定位情形

工程名稱：中部石化廠 ECT 儲槽清槽工程 V-907



13. 槽內清掃作業(1)



14. 槽內清掃作業(2)

工程編號：905JEBM5

工程名稱：丙烯儲槽 V-907 清槽工程



16. 槽內清掃作業(1)追加 V-913/V-917




17. 槽內清掃作業(2) 追加 V-913/V-917

工程名稱：中部石化廠 ECT 儲槽清槽工程 V-907



18. V-907 槽內追加搭架(1)



19. V-907 槽內追加搭架(2)