

# 完工報告



工程名稱：中部石化廠開槽作業 V-932

**宏利工程有限公司**

HUNG LI ENGINEERING CO.,LTD.

雲林縣麥寮鄉麥津村中山路 642 巷 30 號

TEL:05-6936161

FAX No:05-6936262

E-MAIL : [a936161.lin@msa.hinet.net](mailto:a936161.lin@msa.hinet.net)

工程名稱：中部石化廠開槽作業 V-932



1. 插盲作業




2. 人員開人孔情形

工程名稱：中部石化廠開槽作業 V-932



3. 急救器材定位情形



4. 人孔鷹架搭設情形

工程名稱：中部石化廠開槽作業 V-932



5. 槽內搭架情形(1)



6. 槽內搭架情形(2)

工程名稱：中部石化廠開槽作業 V-932



7. 槽內搭架情形(3)



8. 槽內搭架情形(4)

工程名稱：中部石化廠開槽作業 V-932




9. 空壓機定位情形



10. 槽內焊道研磨作業(1)

工程名稱：中部石化廠開槽作業 V-932



11. 槽內焊道研磨作業(2)




12. 槽內焊道研磨後清掃作業

工程名稱：中部石化廠開槽作業 V-932



13. 槽內清理之物品



14. 監工入槽檢查

工程名稱：中部石化廠開槽作業 V-932



15. 人員槽內清掃(1)



16. 人員槽內清掃 (2)

工程名稱：中部石化廠開槽作業 V-932



17. 人孔復原前法蘭面整理



18. 人孔復原情形