

完工報告



工程名稱：中部石化廠開槽作業 V-933

宏利工程有限公司

HUNG LI ENGINEERING CO.,LTD.

雲林縣麥寮鄉麥津村中山路 642 巷 30 號

TEL:05-6936161 FAX No:05-6936262

E-MAIL : a936161.lin@msa.hinet.net

工程名稱：中部石化廠開槽作業 V-933



1. 插盲作業



2. 人孔情形

工程名稱：中部石化廠開槽作業 V-933



3.急救器材定位情形



4. 人孔鷹架搭設情形

工程名稱：中部石化廠開槽作業 V-933




5. 槽內搭架情形(1)



6. 槽內搭架情形(2)

工程名稱：中部石化廠開槽作業 V-933



7. 槽內搭架情形(3)



8. 槽內搭架情形(4)

工程名稱：中部石化廠開槽作業 V-933




9. 空壓機定位情形



10. 槽內焊道研磨作業(1)

工程名稱：中部石化廠開槽作業 V-933



11.槽內焊道研磨作業(2)



12. 槽內焊道研磨作業(3)

工程名稱：中部石化廠開槽作業 V-933



13. 槽內清出之物品




14. 監工入槽檢查

工程名稱：中部石化廠開槽作業 V-933




15. 人員槽內清掃(1)



16. 人員槽內清掃 (2)

工程名稱：中部石化廠開槽作業 V-933



17. 人孔復原前法蘭面整理



18. 人孔復原情形