

完工報告



工程名稱：中部石化廠 ECT 儲槽清槽工程 V-906

宏利工程有限公司

HUNG LI ENGINEERING CO.,LTD.

雲林縣麥寮鄉麥津村中山路 642 巷 30 號

TEL:05-6936161 FAX No:05-6936262

E-MAIL : a936161.lin@msa.hinet.net

工程名稱：中部石化廠 ECT 儲槽清槽工程 V-906



1. 空壓機定位情形




2. 槽外搭架情形

工程名稱：中部石化廠 ECT 儲槽清槽工程 V-906



3. 急救器材定位情形



4. 槽內搭架作業情形(1)

工程名稱：中部石化廠 ECT 儲槽清槽工程 V-906



5. 槽內搭架作業情形(2)




6. 槽內搭架作業情形(3)

工程名稱：中部石化廠 ECT 儲槽清槽工程 V-906



7. 槽內搭架作業情形(4)



8. 槽內搭架作業情形(5)

工程名稱：中部石化廠 ECT 儲槽清槽工程 V-906




9. 槽內焊道研磨(1)



10. 槽內焊道研磨(2)

工程名稱：中部石化廠 ECT 儲槽清槽工程 V-906



11. 槽內焊道研磨(3)



12. 槽內焊道研磨(4)

工程名稱：中部石化廠 ECT 儲槽清槽工程 V-906



13. 槽內清掃(1)



14. 槽內清掃(2)